

## Ligger De vandret?


Ønsker De at være helt sikker, er der hjælp at hente:  
Kvalitetsvaterpas fra Stiefelmayer i Tyskland.

Stiefelmayer leverer maskinvaterpas fra 60 mm til 5000 mm og med følsomheder fra 0,40 mm/m til 0,01 mm/m.

## STIEFELMAYER

### Maskinvaterpas

Vare nr.	Længde mm	Følsomhed mm/m
130101	160	0,40
130102	200	0,40
130103	250	0,40
130104	300	0,40
130105	500	0,40
130601	160	0,30
130602	200	0,30
130603	250	0,30
130604	300	0,30
130605	500	0,30
130201	160	0,10
130202	200	0,10
130203	250	0,10
130204	300	0,10
130205	500	0,10
130301	160	0,04
130302	200	0,04
130303	250	0,04
130304	300	0,04
130305	500	0,04
130401	160	0,02
130402	200	0,02
130403	250	0,02
130404	300	0,02
130405	500	0,02
130501	160	0,01
130502	200	0,01
130503	250	0,01
130504	300	0,01
130505	500	0,01



## STIEFELMAYER

### Ligger De vandret?

Ønsker De at være helt sikker, er der hjælp at hente: Kvalitetsvaterpas fra Stiefelmayer i Tyskland.

Stiefelmayer leverer maskinvaterpas fra 60 mm til 5000 mm og med følsomheder fra 0,40 mm/m til 0,01 mm/m.

### RAMME- VATERPAS

Vare nr	Længde mm	Følsomhed mm/m
132101	100	0,40
132102	150	0,40
132103	200	0,40
132104	300	0,40
132601	100	0,30
132602	150	0,30
132603	200	0,30
132604	300	0,30
132201	100	0,10
132202	150	0,10
132203	200	0,10
132204	300	0,10
132205	100	0,04
132301	150	0,04
132302	200	0,04
132303	300	0,04
132401	150	0,02
132402	200	0,02
132403	300	0,02
132501	150	0,01
132502	200	0,01
132503	300	0,01

### KRUMTAP-VATERPAS

133103	60	0,40
133101	90	0,40
133102	120	0,40
133203	60	0,10
133201	90	0,10
133202	120	0,10